

Fiske- och verksamhetsplan 2016

Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring över tid i syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete.

	Beslutsår	Prioritet	Klart	Delvis	Inte startat
1. Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån. Borttagande av vandringshinder i syfte att möjliggöra för bland annat öring att nå forssträckorna kring Säterdalens lekpark i Ljusterån, vilka har lämpligt substrat/lekgrus för fortplantning.	2013			x	
2. Riva ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar från Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster. Med dessa åtgärder får större delen av avrinningsområdet fria vandringsvägar. Vattendraget har flertal vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar. Förutom medel från fastighetsägare är externa bidrag en förutsättning för genomförandet. Förslag på åtgärder för Jönshytteån finns beskrivna av Anders Bruks. Planen innebär också att Gustafs FVOF, som förvaltar Björkljustern, Stensjön och Övre Risshyttesjön, deltar i arbetet.	2013			x	
3. Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, ”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks. Planen är att föreslagna åtgärder ska genomföras under 2016.	2013			x	
4. Iordningsställande av lekområde för gädda och grodor längs ett bäckutflöde till Ljustern samt lägga ut spänger för underlättande av studier av främst grodlek. Planen är att åtgärder ska genomföras under 2016.	2016				x
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen. Flera faktorer måste uppfyllas före en eventuell gösutsättning, bland annat måste tillstånd för gösutsättning beviljas av länsstyrelsen, boende kring sjön måste godkänna en (förväntad) ökad fiskeaktivitet i och kring sjön, tillgängligheten ner till sjön måste förbättras för allmänheten mm.	2013				x
6. Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder. Att göra Galleriet på hemsidan tillgänglig för beskriva och ladda upp bilder på vägtrummor och andra vandringshinder. Syftet är att uppmärksamma ägarna på vandringshindren och åtgärda desamma.	2015				x

M Ljusteräng

Styrelsen gm. ordförande